




# NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE MERCEDES CLASSE E

N° CE : e11\*94/20\*4298\*00



## BOISNIER SAS

REF.: 85168



REF.: 85168

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :


OUI
NON

Découpe :

NON
NON


Découpe visible :

- Déposer le pare chocs.
- Oter du coffre le plateau, le cache et la roue de secours, le boîtier à gauche, écarter la batterie à droite déposer la garniture arrière, écarter les 2 garnitures latérales pour accéder aux 4 vis et 4 écrous. retirer les clips des protecteurs d'ailes pour l'accès à 2 vis.
- Déboîter les supports des pots médians et arrières, déposer le renfort de pare chocs, démonter les supports seule la partie alu est conservée.
- Oter les obturateurs caoutchouc des longerons à l'intérieur du coffre.
- Positionner les bras droit et gauche avec la visserie fournie conformément au schéma ci contre.
- Mettre en place la traverse d'attelage en la reliant au bras avec la visserie fournie.
- Bloquer l'ensemble (voir tableau des couples de serrage), remonter le renfort alu et les pièces précédemment démontées.
- Attention; Des renforts doivent se trouver dans le coffre à droite et à gauche. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent être commandés chez votre concessionnaire sous la réf: A 211 6390143 et A 211 6390443.
- Le moteur du ventilateur doit avoir une puissance d'au moins 600W.



VISSERIE : Diamètre	8	10	12	14	16
Couple de serrage C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 85168

Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	BRAS DROIT	8516840
	6	1	BRAS GAUCHE	8516841
	7	1	COL DE CYGNE 260/22	001026
	8	4	CALE DE RDSO	950105
	9	1	PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	10	2	vis DIN 931 M12x90 zn	700.00.12090
	11	12	vis EF DIN 933 M12x40 zn	700.03.12040
	12	4	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	13	14	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	14	14	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	15	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	16	12	rondelle 13x27x2,5 NFE 25-513	700.34.13027025
	17	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	18	4	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030

